

DC-DC конверторы





DC-DC конверторы предназначены для преобразования постоянного напряжения одного уровня в постоянное напряжение иного уровня с заданными параметрами. Устройства имеют широкое применение в области телекоммуникации, в регулирующей технике и иных электротехнических средствах и устройствах.



DC / DC КОНВЕРТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

- Современная конструкция
- Встроено в 19" стойку (высота 6 U)
- Возможность параллельного управления для увеличения мощности или в целях избыточности
- Высокое входное напряжение
- Защита от глубокого разряда входной батареи
- Высокая стабильность выходного напряжения
- Электронное ограничение выходного напряжения
- Защита от короткого замыкания
- Двойная защита от перенапряжения выхода
- Оптическая сигнализация о состояниях выходного напряжения
- Охлаждение естественной вентиляцией
- Возможность дистанционной сигнализации о сбое

Приведенные типы конверторов могут быть подключены параллельны в комплексы в 19" механики с высотой 6 U. Взаимное подключение коннекторов, как и коннекторы «вход-выход», решены при помощи распределительного модуля, который, кроме того, позволяет выполнять измерение выходного напряжения и тока. Возможность параллельного подключения максимально 4-х конверторов.

Система параллельно подключенных конверторов серии **СМ XXXXP X-X** состоит из:


- 19" стойки 6U + кабелей, подготовленных для подключения 2 / 4 позиций 1 ÷ 4 шт. конверторов CM XXXXP распределительного модуля MU-CM XXXX XX




МАРКИРОВКА ТИПОВ СИСТЕМ



МАРКИРОВКА ТИПОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ



МАРКИРОВКА ТИПОВ ОТДЕЛЬНЫХ КОНВЕРТОРОВ







ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНВЕРТОРОВ

Тип	Входное напряже- ние (V)	Выходное напряже- ние _. (V)	Вых. ток (A)	Выходная мощность (W)	Гальв. равязка (V)	Размеры ш х в х гл (мм)	Модуль распределения для	
							2 позиций	4 позиций
CM 2024 P	24	48	4	200	500		MU-CM 1510CP	MU-CM 4010CP
CM 3042 P	48	24	12	300	500	80 x 262 x 152	MU-CM 4004CP	MU-CM 6004 CP
CM 3046 P		60	5	300	500		MU-CM 1510CP	MU-CM 4010 CP
CM 6046 PN		60	10	600	Нет, общий «+»		MU-CM 4010CM	MU-CM 6010CM
CM 3062 P	60	24	12	300	500		MU-CM 4004CP	MU-CM 6004CP
CM 3064 P		48	6	300	500		MU-CM 1510CP	MU-CM 4010CP
CM 3066 P		60	5	300	500		MU-CM 1510CP	MU-CM 4010CP
CM 3072 P	110	24	12	300	4 kV		MU-CM 4004HP	MU-CM 6004HP
CM 3074 P		48	6	300	4 kV		MU-CM 1510HP	MU-CM 4010HP
CM 3076 P		60	5	300	4 kV		MU-CM 1510HP	MU-CM 4010HP
CM 3082 P	220	24	12	300	4 kV		MU-CM 4004HP	MU-CM 6004HP
CM 3084 P		48	6	300	4 kV		MU-CM 1510HP	MU-CM 4010HP
CM 3086 P		60	5	300	4 kV		MU-CM 1510HP	MU-CM 4010HP

ПРИМЕЧАНИЕ: под заказ возможно изготовление иных типов конверторов с выходным напряжением до 60 V.





иные производимые типы конверторов









ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНВЕРТОРОВ

Тип	Входное напряжен ие (V)	Выходное напряжен ие _. (V)	Входной ток (A)	Выходная мощность (W)	Гальв. развязка (V)	Размеры ш х в х гл [мм]
CM 1212	12	24	5	120	Нет, общий «-»	120x65x190
CM 0521	24	12	4	50	Нет, общий «-»	55x40x103
CM 1221	24	12	8	100	100	120x65x135
CM 2442	40	24	10	240	100	65x240x120
CM 6046	48	60	10	600	Нет, общий «+»	120x65x190
CM 2064 X		48	4	200	100	65x220x120
CM 3064 X		48	6	300	100	65x220x120
CM 2064 ZS	60	48	4	200	100	136x129x220
CM 3064 ZS	60	48	6	300	100	136x129x220
CM 2064 Z		48	4	200	100	102x129x220
CM 3064 Z		24	6	300	100	102x129x220
CM 1271	110	12	6	70	4 kV	65x192x120

